AVISO DE SEGURIDAD PREVENTIVO

Estimado Consumidor Trek

Gracias por su compra de una bicicleta Trek. Nuestros registros indican que usted puede haber comprado una bicicleta equipada con frenos de disco y una aguja delantera de liberación rápida que se abre pasado 180 ° (fig. 1).

Si la aguja delantera está mal ajustada o queda en posición abierta en una bicicleta que tiene un freno de disco delantero, la palanca de la aguja delantera de liberación rápida podría atascarse en el disco delantero (Fig. 2). Si esto sucede, la rueda delantera podría separarse o frenar repentinamente y el ciclista podría perder el control de la bicicleta.




Figure 1. Figure 2.

Quick release lever Quick release lever caught open past 180° in front disc brake

Trek quiere que usted esté seguro. Usted siempre debe ajustar correctamente la aguja delantera de liberación rápida en su bicicleta antes de conducir. El Manual del propietario Trek contiene instrucciones detalladas para la instalación y remoción de la aguja delantera de liberación rápida . Si usted no tiene un Manual de propietario de Trek, consulte a su distribuidor local Trek.

Información adicional sobre el ajuste adecuado de la aguja delantera de liberación rápida , incluidos los vídeos sobre la instalación y la remoción, está disponible en la página web de Trek en http://bit.ly/1J0Hxlb o al http://bit.ly/1DfLzLD. Vídeos que muestran un adecuado ajuste de la aguja delantera de liberación rápida están disponibles en el canal de YouTube de Trek: http://bit.ly/1JlaOsg. Le sugerimos revisar estos materiales y consultar a su distribuidor local Trek formulando las preguntas con respecto al uso apropiado de su aguja delantera de liberación rápida.

Esta nota contiene información importante sobre qué hacer si usted tiene una de las bicicletas así equipadas. Su seguridad es muy importante para nosotros. Por lo tanto, si lo desea, Trek reemplazará la aguja delantera de liberación rápida en la bicicleta afectada de forma gratuita. Esto incluye la sustitución de la aguja delantera de liberación rápida especialmente diseñada, con golillas instalada previamente en su bicicleta.

MODELOS AFECTADOS

Cualquier bicicleta Trek equipada con frenos de disco y una aguja delantera de liberación rápida que pueda abrir a más allá de 180º y que este en contacto con el freno de disco. Si no está seguro si su bicicleta tiene esta combinación, por favor llévela a su distribuidor Trek local para una inspección gratuita.

QUÉ HARÁ TREK CON LOS PROPIETARIOS DE BICICLETAS AFECTADAS

Si usted es dueño de una bicicleta que se ve afectada por este llamado y opta por la sustitución de una aguja delantera de liberación rápida, Trek le proporcionará a través del distribuidor la sustitución de la aguja delantera e instalación gratuita.

GRACIAS POR LA COMPRA DE UN BICICLETA TREK

Le pedimos disculpas por las molestias que esto le ha causado. Lo valoramos como cliente y queremos que disfrute con seguridad conduciendo su bicicleta Trek.